


akurit GWI S11

Weefsellijst

pleisteraansluitlijst voor de binnenisolatie

- zelfklevende schuimband
- met beschermlip



Toepassingen

- voor het maken van pleisterverbindingen tussen raam- en deur-elementen die niet worden geïsoleerd, bijv. bij renovatie van oud pleisterwerk

Eigenschappen

- optisch aantrekkelijke pleisteraansluiting
- Schuimtape luchtdicht (winddicht)

Ondergrond

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak en vrij zijn van resten, stof en vet die de hechting verminderen en geschikt voor verlijming zijn.
- Vóór de montage moet een lijmproof worden uitgevoerd. De ondergrond op een verborgen plaats reinigen met een droge, schone doek en een ca. 10 cm lang profielstuk opkleven en stevig aandrukken. Na 30 minuten krachtig van de ondergrond aftrekken. De breuk moet doorlopend in de schuimtape lopen.
- Ramen en deuren moeten volgens de geldende richtlijnen en de nieuwste stand van de techniek zijn ingebouwd.

Voorbehandling

- Het oppervlak waarop moet worden gekleefd moet worden gereinigd en evt. voorbehandeld met de AKURIT T-FAL PS primerstift.
- Bij laagenergetische oppervlakken (bv. lak, lazuur, poedercoatings o.d.) moet de ondergrond worden voorbehandeld met AKURIT T-FAL PS primerstift, vooraleer het profiel aan te brengen.
- Bij poedergecoate oppervlakken moeten de reinigingsaanbevelingen van de fabrikant van de lak worden opgevolgd.

akurit GWI S11

Weefselijst

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Weefselijst met oplegschaar op de afwerkmaat snijden.
- Snijd ongeveer 5 cm in de beschermende flap aan de boven- en onderkant langs het vooraf bepaalde breekpunt.
- Trek de afplaktape van de PE tape en plak het profiel op het raam/deurkozijn en druk het aan.
- Lijm het dwarsprofiel tussen de verticale profielen. Knip de beschermende flap van de verticale profielen op voorhand minstens 2,5 cm hoog uit.
- Bij het inbedden van het profiel in het pleistersysteem moet erop worden gelet dat het gaas over het gehele oppervlak wordt ingerimpeld en dat er een maasoverlapping ontstaat met het oppervlaktemaas of een hoekhoek.
- Nadat het gips is uitgehard, vouw je de beschermflap over de hele lengte naar binnen en verwijder je hem aan de voorkant.

Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.
- Een bewaartermijn van meer dan 24 maanden na de productiedatum zou moeten worden vermeden.


Leveringsvorm

- 25 stuks/bos

Technische gegevens

Lengte 2,4 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.



Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.